



RAYCHEM

IEK-25-04

INSULATION ENTRY KIT

ISOLIERUNGSEINFÜHRUNG

KIT D'ENTRÉE DE CALORIFUGE

ISOLATIEDOORVOERSET

MANTLINGSGJENNOMFØRING

ISOLERINGSGENOMFÖRING

ISOLATIONSGENNEMFØRING

ERISTEEN LÄPIVIENTIPAKKAUS

KIT DI ATTRAVERSAMENTO COIBENTAZIONE

KIT DE ENTRADA AL CALORIFUGADO

ZESTAW WEJŚCIA POD IZOLACJĘ

НАБОР ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ


ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ



SOUPIRAVA PRO VSTUP DO IZOLACE

SZERELÉSI UTASÍTÁS

GARNITURA ZA ULAZ GRIJAČE TRAKE KROZ

IZOLACIJU



A**B**

ENGLISH

Installation Instruction for nVent RAYCHEM IEK-25-04 insulation entry kit.
For use with all BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV and VPL heating cable types.
For use with round power cable with diameter 8-17 mm.
NOTES: during installation take care not to damage the heating cable.
Follow instructions carefully.

DEUTSCH

Montageanleitung für Isolierungseinführung nVent RAYCHEM IEK-25-04.
Zur Verwendung mit allen BTV-, KTV-, QTVR-, XTV-, HTV- und VPL-
Heizbändern. Zur Verwendung mit runder Anschlußleitung
Ø 8-17 mm.
HINWEIS: Heizbandbeschädigungen während der Montage vermeiden!
Bitte die Anleitungen genau beachten.

FRANÇAIS

Instructions d'installation pour les kits d'entrée de calorifuge nVent RAYCHEM IEK-25-04. Pour utilisation avec tous les rubans chauffants de type BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV et VPL.
Pour utilisation avec un câble d'alimentation de diamètre compris entre 8 et 17 mm.
REMARQUES: Faire attention à ne pas endommager le ruban lors de l'installation. Suivre attentivement les instructions.

NEDERLANDS

Installatie instructies voor nVent RAYCHEM IEK-25-04 isolatiedoorvoerkit.
Voor gebruik met alle verwarmingskabels type BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV en VPL.
Voor gebruik met een ronde voedingskabel met een diameter tussen 8 en 17 mm.
OPMERKINGEN: Let op de kabel niet te beschadigen tijdens de installatie. Volg nauwkeurig de instructies.

NORSK

Montasjebeskrivelse for nVent RAYCHEM IEK-25-04 mantlingsjennomføring sett.
Brukes til BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV og VPL varmekabler. Brukes til runde tilførselskabler med diameter 8-17mm.
BEMERK: forsikre deg om at varmekablen ikke skades under monteringen. Følg montasjebeskrivelsen nøye.

SVENSKA

Monteringsanvisning för nVent RAYCHEM IEK-25-04 isoleringsgenomföring.
Användes till alla BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV och VPL kablar.
Användes med rund matarkabel med diameter 8-17 mm.
Följ instruktionerna noga.

DANSK

Monteringsvejledning for isolationsgennemføring nVent RAYCHEM IEK-25-04.
Kan anvendes til alle BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV og VPL varmekabler.
Kan også anvendes til tilslutningskabel med diameter 8 -17mm.
Følg montagevejledningen nøje.

SUOMI

nVent RAYCHEM IEK-25-04 eristeen läpiviennin asennusohje.
Soveltuu käytettäväksi kaikilla BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV ja VPL lämpökaapeleilla. Käytetään pyöreää virtakaapelia halkaisijaltaan 8-17 mm.
HUOM: Älä vahingoita lämpökaapelia asennuksen aikana.
Seuraa ohjeita huolellisesti.

ITALIANO

Istruzioni per l'installazione del kit IEK-25-04.

Da utilizzarsi con tutti i tipi di cavi scaldanti autoregolanti delle famiglie BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV e VPL. Per impiego con cavo di potenza rotondo avente diametro 8-17 mm.

NOTE: Durante l'installazione fare attenzione a non danneggiare il cavo scaldante. Seguire attentamente le istruzioni.

ESPAÑOL

Instrucciones de instalación del kit de salida del calorífugo IEK-25-04. De aplicación en todos los tipos de cables calefactores BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV y VPL. Para uso con cables de alimentación de diámetro Ø 8-17 mm.

OBSERVACIONES: Durante la instalación ha de procurarse no dañar el cable calefactor. Deben seguirse atentamente las instrucciones.

POLSKI

Instrukcja montażu zestawu wejścia pod izolację IEK-25-04.

Do stosowania ze wszystkimi przewodami grzejnymi typu: BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV i VPL oraz okrągłymi przewodami zasilającymi o średnicach 8-17 mm.

UWAGA: Podczas montażu uważać, by nie uszkodzić przewodu grzejnego. Dokładnie przestrzegać instrukcji montażu.

РУССКИЙ [E]

Инструкция по монтажу набора для прохода через теплоизоляцию
Для использования с греющими кабелями типов BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV, VPL. Для использования с круглыми силовыми кабелями диаметром 8-17 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: в процессе монтажа не повредите греющий кабель. Строго следуйте указаниям монтажной инструкции.

ČESKY

Montážní návod soupravy pro vstup do izolace IEK-25-04.

Pro všechny typy topných kabelů BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV a VPL.

Pro použití s napájecím kabelem s kruhovým průřezem o průměru 8-17 mm.

POKYN: Při montáži nepoškodte topný kabel. Pečlivě dodržujte montážní návod.

MAGYAR

Szerelési utasítás az IEK-25-04 hőszigetelésen átvezető készlethez.

Valamennyi BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV és VPL fűtőkábel családhoz.

8 és 17 mm közötti átmérőjű kerek tápkábel alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS: A szerelésnél ügyelni kell, hogy a fűtőkábel ne sérüljön.

Kérjük pontosan kövesse a szerelési útmutatót.

HRVATSKI

Uputstvo za montažu garniture za ulaz grijače trake kroz izolaciju IEK-25-04. Za BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV i VPL samoregulirajuće grijače trake. Za uporabu sa napojnim kablom promjera 8-17 mm.

UPOZORENJA: Prilikom montaže paziti da se ne ošteti grijača traka.

Uputstva slijedite pažljivo.

ENGLISH

- A 1 Gland
2 Grommets
3 Fixing plate
4 Lock nut
- B 1 Screwdriver or pop rivet gun
2 29 mm spanner

DEUTSCH

- A 1 Kabelverschraubung
2 Dichtungen
3 Befestigungsplatte
4 Gegenmutter
- B 1 Schraubenschlüssel oder Popnietzange
2 Schraubenschlüssel 29 mm

FRANÇAIS

- A 1 Presse étoupe
2 Joints d'étanchéité
3 Plaque de fixation
4 Ecou de bloquage
- B 1 Tournevis ou rivet pop et pince à rivets
2 Clef plate 29 mm

NEDERLANDS

- A 1 Wartel
2 Dichtingsringen
3 Bevestigingsplaat
4 Borgmoer
- B 1 Schroevendraaier of poptang
2 29 mm steeksleutel

NORSK

- A 1 Nippel
2 Pakninger
3 Festeplate
4 Kontramutter
- B 1 Skrutrekker eller poptang
2 29 mm fastnøkkel

SVENSKA

- A 1 Kabelförskruvning
2 Packning
3 Fästplatta
4 Kontramutter
- B 1 Skruvmejsel eller popnittång
2 Hylsnyckel 29 mm

DANSK

- A 1 Forskruning
2 Pakning
3 Fastgørelses plade
4 Kontra møtrik
- B 1 Skruetrækker eller popnittedang
2 Fastnøgle 29 mm

SUOMI

- A 1 Tiivisteholkki
2 Tiivistekumi
3 Kiinnityslevy
4 Lukitusmutteri

- B 1 Ruuvimeisseli tai popniitti työkalu
2 29 mm:n kiintoavain

ITALIANO

- A 1 Pressacavo
2 Guarnizioni
3 Piastra di fissaggio
4 Dado
- B 1 Cacciavite o rivettatrice
2 Chiave del 29 mm

ESPAÑOL

- A 1 Prensaestopas
2 Prensacables
3 Placa de fijación
4 Contratuerca
- B 1 Destornillador o remachadora
2 Llave fija de 29 mm

POLSKI

- A 1 Dławik
2 Uszczelki
3 Płytki montażowa
4 Przeciwnakrętka
- B 1 Śrubokręt lub nitownica
2 Klucz płaski 29mm

РУССКИЙ

- A 1 Сальник
2 Уплотнения
3 Крепежная пластина
4 Контргайка
- B 1 Отвертка
2 Гаечный ключ 29 мм

ČESKY

- A 1 Výrodk
2 Těsnicí kroužky
3 Píperňovací destička
4 Pojistná matice
- B 1 Šroubovák nebo nýťovací kleště
2 Stranový klíč 29 mm

MAGYAR

- A 1 Tömszelence
2 Tömítő gyűrű
3 Tartólap
4 Ellenanya
- B 1 Csavarhúzó / Szegecselő szerszám
2 29 mm-es villáskulcs

HRVATSKI

- A 1 Uvodnica
2 Brtvenice
3 Pričvrtna pločica
4 Pričvrtna matica
- B 1 Odvijač
2 Viljuškasti ključ 29 mm

**ENGLISH**

Select the correct grommet for the type of heating cable being used, or for a powercable. Use the table on the plastic bag for selection.

DEUTSCH

Bitte wählen Sie die passende Dichtung für das eingesetzte Heizband oder die Anschlussleitung aus.

Verwenden Sie dazu die tabelle auf dem Plastikbeutel

FRANÇAIS

Sélectionner le joint approprié au type de ruban utilisé ou au câble d'alimentation. Se référer au tableau figurant sur l'emballage plastique pour la sélection.

NEDERLANDS

Selekteer de juiste dichtingsring voor het te gebruiken type verwarmingskabel of voedingskabel.

NORSK

Velg riktig pakning for den aktuelle varmekabel, eller tilførselskabel. Bruk tabellen utenpå plastposen for riktig valg.

SVENSKA

Välj rätt packning för aktuell varmekabel, eller för matarkabel. Urvalstabell finns på plastpåsen.

DANSK

Vælg korrekt pakning for det aktuelle varmekabel, eller tilslutningskabel. Se tabel på posen.

SUOMI

Valitse käyttämäsi kaapelityyppiin tai kylmäkaapeliin sopiva tiivistekumi.

Käytä apuna muovipussiin painettua taulukkoa.

ITALIANO

Scegliere la guarnizione adatta al tipo di cavo scaldante utilizzato, o per il cavo di potenza.

Per la selezione consultare la tabella contenuta nella busta di plastica.

ESPAÑOL

Basándose en el tabla de la bolsa de plástico seleccionar el prensacables (estopada) correcto para el tipo de cable calefactor utilizado o para el cable de alimentacion.

POLSKI

Należy dobrać uszczelkę odpowiednią do rodzaju stosowanego przewodu grzejnego, lub przewodu zasilającego. Przy doborze posługuj się tabelą nadrukowaną na opakowaniu.

РУССКИЙ

Выбрать уплотнение, соответствующее типу греющего кабеля. Для правильного выбора используйте таблицу на упаковке.

ČESKY


Zvolte vhodný těsnicí kroužek pro daný typ topného nebo silového kabelu. Pro volbu použijte tabulku na plastickém sáčku.

MAGYAR

Válassza a fűtőkábelnek illetve a tápkábelnek megfelelő tömítőgyűrűt. Ennek kiválasztásához használja a műanyag csomagoláson lévő táblázatot.

HRVATSKI

Ispravno odabрати brtvenicu za grijaču traku ili za napojni kabel. Za to koristiti tablicu na plastičnoj vrećici.



ENGLISH

When insulation cladding is installed make a 37 mm diameter hole in the lower side of the cladding. Pass the cable through the hole.

DEUTSCH

Kabel durch eine 37 mm Bohrung an der Unterseite des Blechmantels der Wärmedämmung führen.

FRANÇAIS

Lorsque la tôle du calorifuge est positionnée, faire un trou de 37 mm de diamètre dans sa partie inférieure et passer le ruban chauffant, ou le câble d'alimentation suivant le kit, dans ce trou.

NEDERLANDS

Wanneer de isolatiebeplating is geïnstalleerd, maak dan een rond gat van 37 mm in het onderste deel van de beplating. Voer de kabel door het gat.

NORSK

Når isolasjonsmantlingen er installert bores et 37mm hull i den undre delen av mantlingen. Trekk varmekabelen i gjennom hullet.

SVENSKA

Vid installation av isoleringens ytbeklädnad gör ett Ø 37 mm hål på ytbeklädnadens undersida. Dra kabeln genom hålet.

DANSK

Ved installation af isolationsgennemføring laves et 37 mm hul i isolationskappen og herefter trækkes kablet gennem hullet.

SUOMI

Kun eristeen vaippapelti on asennettu, tee vaippapellin alaosaan halkaisijaltaan 37 mm reikä, josta virtakaapeli tulee eristeen ulkopuolelle.

ITALIANO

Una volta installato il lamierino che protegge la coibentazione, eseguire un foro dal diametro di 37 mm. nella sua parte inferiore. Far passare il cavo attraverso il foro.

ESPAÑOL

Cuando se instale el calor fugado, hacer un orificio de 37 mm de diámetro en la parte inferior de este. Pasar el cable a través del orificio.

POLSKI

Po zamontowaniu okładziny izolacji, wyciąć otwór o średnicy 37 mm w jej dolnej części. Przeprowadzić przewód przez otwór.

РУССКИЙ

После монтажа кожуха теплоизоляции, просверлить в его нижней части отверстие диаметром 37 мм. Протянуть кабель через отверстие.

ČESKY


Proveďte topný kabel otvorem o průměru 37 mm v opláštění izolace.

MAGYAR

A fűtőkábelt a fémköpeny alsó részén készített 37 mm-es furaton bevezetni. A kábelt átvezetni a furaton.

HRVATSKI

Na donjem dijelu montiranog izolacijskog metalnog plašta napraviti rupu sa promjerom od 37 mm. Provući kabel kroz rupu.

**ENGLISH**

Unscrew backnut from gland body. Position locknut, fixing plate, grommet and gland components on the heating cable in the order shown. For heating cable! Insure tapered end of grommet is pointing into gland body.

DEUTSCH

Gegenmutter abschrauben. Gegenmutter, Befestigungsplatte, Dichtung und Verschraubungsteile wie gezeigt auf Kabel aufschieben. Nur für Heizbänder! Das abgeschrägte Ende der Schlitzdichtung muß zur Verschraubung zeigen.

FRANÇAIS

Dévisser l'écrou du presse-étoupe. Monter l'écrou, la plaque de fixation, le joint et les éléments du presse-étoupe sur le ruban chauffant, dans l'ordre indiqué. Pour le ruban chauffant! Assurez vous que la partie conique du joint soit bien orientée vers l'intérieur du presse-étoupe.

NEDERLANDS

Draai moer van wartel af. Schuif borgmoer, bevestigingsplaat, wartel, afdichtingsring en moer over de kabel, in de aangegeven volgorde. Let op dat bij de verwarmingskabel de schuine kant van de dichtingsring in de richting van de wartel wijst.

NORSK

Skrú av tiltrekkningsmutteren fra nippelhuset. Plasser kontramutter, festeplate, pakning og nippel på varmekabelen som på bildet. Påse at pakningens spisse ende peker inn mot nippelhuset.

SVENSKA

Skruva loss muttern från kabelförskruvningen. Träd i ordningsföljd kontramutter, fästplatta, kabelförskruvning och packning på varmekabeln som bilden visar. För varmekabel! Säkerställ att packningens avsmalnande ände pekar mot genomföringens kropp.

DANSK

Løsne omløberen fra kabelforskruggingen. monter forskrugning i fastgørelsespladen med kontramøtrikken, monter pakning og kabel som vist på billedet. For varme-kabel! Kontroller at pakningen vender som vist på billedet således at den spidse ende peger mod forskrugningens krop.

SVENSKA

Løsne omløberen fra kabelforskruggingen. monter forskrugning i fastgørelsespladen med kontramøtrikken, monter pakning og kabel som vist på billedet. For varmekabel! Kontroller at pakningen vender som vist på billedet således at den spidse ende peger mod forskrugningens krop.

SUOMI

Kierrä auki päätmutteri tiivisteholkin rungosta. Pujota lukitusmutteri, kiinnityslevy, tiivistekumi ja tiivisteholkin osat kaapeliin kuvan osoittamassa järjestyksessä. Lämpökaapelia asennettaessa, varmista että tiivistekumin porrastettu pää on kohti tiivisteholkin runkoa.

ITALIANO

Svitare il dado posteriore del pressacavo. Posizionare il dado, la piastra di fissaggio, la guarnizione e i componenti del pressacavo sul cavo nell'ordine indicato nell'illustrazione. Per cavo scaldante! Assicurarsi che l'estremità più appuntita conica della guarnizione sia posizionata nella direzione del corpo centrale del pressacavo.

ESPAÑOL

Desenroscar la contratuerca del cuerpo del prensaestopas. Colocar en el cable la contratuerca, la placa de fijación, el prensaestopas y los componentes del prensaestopas, en el orden que se indica. Para el cable calefactor! Asegurarse de que el extremo con chaflán del prensaestopas apunta hacia el cuerpo del prensaestopas.

POLSKI

Odkręcić nakrętkę z korpusu dławika. Przeciwnakrętkę, płytkę montażową, uszczelkę i dławik nasunąć na przewód grzejny jak pokazano na rysunku. Dotyczy przewodu grzejnego! Pierścień uszczelniający musi być skierowany stroną zwężoną do korpusu dławika.

РУССКИЙ

Отвернуть гайку от корпуса сальника. Установить контргайку, крепежную пластину, детали сальника и уплотнение в порядке, показанном на рисунке. Для греющего кабеля! Скошенный край уплотнения должен быть направлен внутрь корпуса сальника.

ČESKY


Sešroubujte pojistnou matici. Nasuňte jednotlivé části vývodky na topný kabel dle vyobrazení. Pro topný kabel! Zkosená strana těsnicího kroužku musí směřovat do těla vývodky.

MAGYAR

Az ellenanyát lecsavarni. Az ellenanyát, a tartólapot, a tömítő gyűrűt és a tömszelence részeket az ábra szerint a fűtőkábelre tolni. Fűtőkábelhez hoz! A tömítő gyűrű lekerekített vége nézzen a tömszelence felé.

HRVATSKI

Odvrtuti maticu sa uvodnice. Namjestiti pričvrsnu maticu, pričvrsnu pločicu, brtvenicu i dijelove uvodnice na grijaču traku prema prikazanom redosljedu. Za grijači kabel ! Provjeriti da li je konusni dio brtvenice namješten u uvodnicu.

**ENGLISH**

Tighten locknut securely onto gland body.

DEUTSCH

Gegenmutter an der Gewindehülse festschrauben.

FRANÇAIS

Serrer fermement l'écrou de blocage sur le presse-étoupe.

NEDERLANDS

Draai de borgmoer stevig aan op de wartel.

NORSK

Fest kontramutteren på nippelen.

SVENSKA

Skruva åt kontramuttern på genomföringen.

DANSK

Spænd møtrik og forskrning sammen.

SUOMI

Kiristä lukitusmutteri huolellisesti tiivisteholkin runkoon.

ITALIANO

Serrare fermamente il dado al pressacavo.

ESPAÑOL

Apretar firmemente la contratuerca en el cuerpo del prensaestopas.

POLSKI

Przeciwnakrętkę dokręcić do korpusu dławika.

РУССКИЙ

Плотно затянуть контргайку на корпусе сальника.

ČESKY


Pojistnou matici pevně dotáhněte k tělu vývodky.

MAGYAR

Az ellenanyát a menetes hüvelyre rácsavarni.

HRVATSKI

Čvrsto pritegnuti pričvrsnu maticu za uvodnicu.

**ENGLISH**

Secure the fixing plate to the cladding with self-tapping screws, pop rivets or equivalent. Seal with suitable sealant.

DEUTSCH

Dichtungsplatte an der Rohrseite mit Dichtungsmasse versehen und mit Blechschrauben, Nieten o.ä. befestigen.

FRANÇAIS

Fixer la plaque sur la tôle à l'aide de vis auto-taraudeuses, rivets pop ou équivalent.

Assurer l'étanchéité de la plaque avec un produit adéquat.

NEDERLANDS

Monteer de bevestigingsplaat op de beplating met zelftappende schroeven, popnagels of andere methode.

Dicht de naden af met een geschikt afdichtmiddel.

NORSK

Fest festeplaten til mantlingen med selvgjengende skruer, popnagler el. lign. Tett med egnet forseglingsmateriale.

SVENSKA

Fixera fästplattan mot isoleringen med självgående skruvar, popnitar el. dyl.

Täta med lämplig tätning.

DANSK

Brug tætningsmasse rund om hullet på 37mm og fastgør bundpladen af forskruningen med selvskærende skruer, popnitter eller lign.

SUOMI

Kiinnitä kiinnityslevy eristeen vaippapeltiin itseporautuvilla ruuveilla tai pop-niiteillä.

Tiivistä tarvittaessa sopivalla tiivistemassalla.

ITALIANO

Assicurare la piastra di fissaggio al lamierino con viti, rivetti o equivalenti.

Sigillare con adeguato sigillante.

ESPAÑOL

Sujetar la placa de fijación sobre la cubierta exterior del calorifugado, con tornillos autorroscas, remaches o equivalente.

Sellar adecuadamente.

POLSKI

Płytkę mocującą przymocować do okładziny za pomocą wkrętów samogwintujących, nitów lub równoważnych. Uszczelnić odpowiednim materiałem uszczelniającym.

РУССКИЙ

Закрепить пластину на кожухе теплоизоляции саморезами или заклепками. Используйте герметик для гидроизоляции.

ČESKY

Připev něte destičku samoreznými šrouby nebo nýty k vnějšímu plášti izolace.

Utěsněte vhodným tmelem.


MAGYAR

A tartólapot a cső felőli oldalán tömítő masszával bekenni és lemezsavarokkal vagy szegecsekkel rögzíteni.

HRVATSKI

Učvrstiti pričvrstu pločicu na metalni plašt pomoću vijaka za lim ili "pop nitni".

Zabrtviti prikladnim materijalom za brtvljenje.

**ENGLISH**

Position grommet in the gland body.
Ensure it is seated squarely.
Tighten backnut securely onto gland body leaving one full thread showing.

DEUTSCH

Dichtung rechtwinklig in Gewindehülse einführen und Preßmutter festziehen, so daß ein Gewindegang sichtbar bleibt.

FRANÇAIS

Positionner le joint correctement au fond du presse étoupe (en écartant les pétales si nécessaire). Serrer l'écrou du presse étoupe en laissant un filet complet apparent.

NEDERLANDS

Schuif dichtingsring recht in de wartel.

Draai de moer aan totdat nog maar één schroefdraadwinding zichtbaar is.

NORSK

Press pakningen inn i nippelen.
Vær sikker på at pakningen sitter rett. Skru til endemutteren og la én gjenge være synlig.

SVENSKA

Kabelförslutningen i kabelförskruvningen.
Säkerställ att packningen sitter rakt.
Skruva åt ändmuttern men lämna en gänga synlig.

DANSK

Skub pakningen ind i kabelforskrivningen og sørg for at den sidder korrekt. Herefter spændes omløberen til, således der er en synlig omgang tilbage af gevindet.

SUOMI

Työnnä tiivistekumi tiivisteholkin runkoon. Varmista, että se on suorassa.
Kivistä päätytymutteri tiivisteholkin runkoon niin, että yksi täysi kierre jää näkyviin.

ITALIANO

Posizionare la guarnizione sul pressacavo.
Assicurarsi che sia inserita correttamente.
Fissare fermamente il dado posteriore al pressacavo lasciando un intero giro di filettatura in evidenza.

ESPAÑOL

Introducir el prensa cables en el cuerpo del prensaestopas.
Asegurar que queda bien asentado.
Apretar firmemente la tuerca en el cuerpo del prensaestopas, dejando a la vista un hilo de rosca completo.

POLSKI

Uszczelkę umieść w korpusie dławika. Upewnij się, że jest dobrze osadzona. Dokręć mocno nakrętkę na korpusie dławika tak, by pozostał widoczny jeden zwój gwintu.

РУССКИЙ

Установить уплотнение в корпус сальника. Плотно затянуть гайку сальника, оставив видимым один полный виток резьбы.

ČESKY

Těsnění pravouhře zasunout a přesuvnou matici pevně utáhnout tak, aby závit zůstal viditelný.

MAGYAR

A tömítő gyűrűt a menetes hüvelyben gondosan bevezetni, a szorító anyát meghúzni, egy menet maradjon látható


HRVATSKI


Namjestiti brtvenicu u uvodnicu. Provjeriti da li je pravilno namještena. Pričvrstiti maticu na uvodnicu ostavljajući vidljivim jedan navoj.

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Транспортировать в упаковке можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Транспортная упаковка предохраняет корпус от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов при транспортировании.

Материалы и оборудование должны храниться в сухих и чистых закрытых помещениях при температуре от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и быть защищены от механических повреждений.





North America

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nVent.com

België / Belgique

Tel. +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Bulgaria

Tel. +359 5686 6886
Fax +359 5686 6886
salesee@nVent.com

Česká Republika

Tel. +420 602 232 969
czechinfo@nVent.com

Denmark

Tel. +45 70 11 04 00
salesdk@nVent.com

Deutschland

Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nVent.com

España

Tel. +34 911 59 30 60
Fax +34 900 98 32 64
ntm-sales-es@nVent.com

France

Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

Hrvatska

Tel. +385 1 605 01 88
Fax +385 1 605 01 88
salesee@nVent.com

Italia

Tel. +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55 28
salesit@nVent.com

Lietuva/Latvija/Eesti

Tel. +370 5 2136633
Fax +370 5 2330084
info.baltic@nVent.com

Magyarország

Tel. +36 1 253 7617
Fax +36 1 253 7618
saleshu@nVent.com

Nederland

Tel. 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nVent.com

Norge

Tel. +47 66 81 79 90
salesno@nVent.com

Österreich

Tel. 0800 29 74 10
Fax 0800 29 74 09
salesat@nVent.com

Polska

Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nVent.com

Republic of Kazakhstan

Tel. +7 7122 32 09 86
Fax +7 7122 32 55 54
saleskz@nVent.com

Россия

Тел. +7 495 926 18 85
Факс +97 495 926 18 86
salesru@nVent.com

Serbia and Montenegro

Tel. +381 230 401 770
Fax +381 230 401 770
salesee@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tel. +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoBaar@nVent.com

Suomi

Puh. 0800 11 67 99
salesfi@nVent.com

Sverige

Tel. +46 31 335 58 00
salesse@nVent.com

Türkiye

Tel. +90 560 977 6467
Fax +32 16 21 36 04
salesee@nVent.com

United Kingdom

Tel. 0800 969 013
Fax 0800 968 624
salesthermalUK@nVent.com



nVent.com/RAYCHEM

©2021 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

RAYCHEM-IM-INSTALL008-IEK2504-ML-2104

PCN 404179-000